

Øst-Finnmark laboratorietjenester

Postboks 290
9811 VADSØ

Tlf: 78 94 00 00 Fax: 78 95 14 00 Epost: oflab@vadso.kommune.no

Vardø kommune
teknisk etat
Postboks 292
9951 VARDØ

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget	
Arkiv saksnr.	07/340
Dok.nr.	187
Journalnr.:år.	1732/11
Løpenr.	
06 JUN 2011	
Saksbehandler	Kopi til:
Ark.kode:	Ark.kode:
Klassifisering	Gradering:

Gjelder: **Storskaret vannverk**

Vardø Kommune-Teknisk etat, 9950 VARDØ

Dato: 27.05.2011
Lab.nr: 11/ 292
Arkiv: 140201/F

Oppdrag

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 23.05.11 Analyseperiode: 23.05.11 - 27.05.11

Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve

Prøvetaker: Teknisk etat

11/ 292-1 **Overflatevann, behandlet**

Tatt ut 23.05.2011

Sted: Nettprøve

Merket: Domstein

Parameter	Metode	Resultat
Kimtall, 22°C, 3 døgn.	NS 6222	2 CFU/ml
Koliforme bakt, MF /100 ml	NS9308-1	<1 CFU
E. coli, MF /100 ml	NS9308-1	<1 CFU
* pH, surhetsgrad	NS 4720	7.2
* Turbiditet/FNU	NS 7027	0.5
* Fargetall	NS 4786	2.5

11/ 292-2 **Overflatevann, behandlet**

Tatt ut 23.05.2011

Sted: Nettprøve


Merket: Brannstasjon

Parameter	Metode	Resultat
Kimtall, 22°C, 3 døgn.	NS 6222	1 CFU/ml
Koliforme bakt, MF /100 ml	NS9308-1	<1 CFU
E. coli, MF /100 ml	NS9308-1	<1 CFU
* pH, surhetsgrad	NS 4720	7.4
* Turbiditet/FNU	NS 7027	0.5
* Fargetall	NS 4786	2.5

*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen

< betyr: Mindre enn.

Med hilsen


Tor Antonsen
Laboratorieleder


Karin Dahl Barlien
Avd. Ingeniør

Kopi til:

Vardø helseråd, Vardø Helsecenter, Boks 291, 9951 VARDØ

Side 1 av 1